

사고개요

최근 달기구 탈락/파단으로 인한 중량물에 깔림 사망사고 연속 발생

- ◆ 2023.06.09. <1명 사망> 천장크레인으로 자재 인양 중 달기구가 탈락하면서 넘어지는 자재에 깔림
- ◆ 2023.06.07. <1명 사망> 냉각팬 반입 작업 중 인양고리가 파단되어 넘어지는 팬에 깔림
- ◆ 2023.05.20. <1명 사망> 천장크레인으로 자재를 높히던 중, 슬링벨트 훅이 탈락되어 넘어지는 자재에 깔림

안전 작업 방법

- 중량물 취급 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정
- 양중기, 달기구 등 정격하중 준수, 작업 전 달기구 점검 및 손상품 교체
- 인양물에 적합한 달기구 및 줄걸이 방법 적용
- 불균형 방지를 위한 올바른 줄걸이 결속 방법 사용 및 인양작업 하부 등 작업 반경 내 출입금지

콘텐츠 링크

※ 자료를 클릭하면 홈페이지 다운로드 페이지로 이동

안전보건자료실


‘깔림’, ‘줄걸이’ 또는 ‘크레인’ 입력



포털사이트에 ‘안전보건공단’ 입력 또는 주소창에 <http://www.kosha.or.kr> 입력



철 구조물 조립 중
철판이 떨어져 깔림



줄걸이 용구의
안전한 사용과 관리



줄걸이 용구의
안전한 사용과 관리



천장크레인 작업 중 깔림! CG기반 VR체험



(안전보건스티커) 줄걸이 작업안전



크레인 재해사례와 위험요인(체크리스트)



스마트폰 APP (위기탈출 안전보건)

안전보건공단 또는 위기탈출안전보건을 검색하여 애플리케이션 설치



10분 안전교육



‘깔림’, ‘줄걸이’ 또는 ‘크레인’ 입력



- ① [사례] H형강 인양 중 사클이 풀리며 깔림
- ② [OPL] 안전작업방법(줄걸이)
- ③ [동영상] 제조현장 줄걸이 작업시 주의사항